

REGIONE VENETO

PROVINCIA DI PADOVA

COMUNE DI MERLARA



PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

"INTERVENTO DI COMPLETAMENTO MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE STATI DI PERICOLO TRATTI SU VIA ZURLARA (Via Zurlara, Ponte su Fiume Fratta, Via Graizzara, Via Cabronziero)"

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Tavola N°

L

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Progettista:
Geom. LUCA VIGATO

Committente:
COMUNE DI MERLARA

Visto:

Il R.U.P.

Piazza Giovanni XXIII n°116
35040 URBANA (PD)
Tel/fax 0429 847533
lucavigato@tiscall.it
luca.vigato@geopec.it

Piazza Martiri della Libertà, 9
35040 Merlara (PD)

Visto:

DATA: Agosto 2021

REVISIONE:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - 1° Tratto Via Zurlara



1) Vista d'insieme nord da civ. 447 con in evidenza la sede stradale ammalorata



2) Vista d'insieme sud da civ. 447 con in evidenza la sede stradale ammalorata



3) Vista d'insieme nord da condotta attraversamento stradale con in evidenza la sede stradale ammalorata



4) Vista d'insieme sud da condotta attraversamento stradale con in evidenza la sede stradale ammalorata



5) Vista sud da condotta attraversamento stradale, particolare cedimento della struttura stradale



6) Vista sud da civ. 540, particolare cedimento della struttura stradale in destra



7) Vista sud da civ. 570, particolare cedimento della struttura stradale in sinistra



8) Vista sud, fosso di guardia in destra di Via Zurlara

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - 2° Tratto Via Zurlara (Ponte su Fiume Fratta) – Via Graizzara



9) Vista d'insieme nord con in evidenza il ponte sul Fiume Fratta



10) Vista d'insieme sud dal ponte sul Fiume Fratta con in evidenza la sede stradale ammalorata



11) Vista nord da civ. 62, particolare cedimento della struttura stradale in destra



12) Vista d'insieme nord con in evidenza la sede stradale ammalorata in destra



13) Vista d'insieme sud, particolare cedimento della struttura stradale in destra



14) Vista, particolare differenza di quota del cedimento della struttura stradale rispetto al piano stradale



15) Vista d'insieme sud, Ponte sul Fiume Fratta



16) Vista parapetto in sinistra, particolare degli elementi danneggiati e/o mancanti



17) Vista parapetto in sinistra, particolare degli elementi danneggiati e/o mancanti



18) Vista parapetto in destra, particolare degli elementi danneggiati e/o mancanti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - 3° Tratto Via Cabronziero



19) Vista d'insieme ovest, da civ. 251



20) Vista d'insieme est



21) Vista est da civ. 321, particolare cedimento e ammaloramento della struttura stradale



22) Vista da civ. 321, particolare cedimento della struttura stradale in destra



23) Vista da civ. 321, particolare cedimento della struttura stradale in destra e avvallamenti per interventi su reti tecnologiche



24) Vista, particolare differenza di quota del cedimento della struttura stradale